
Spezialaufgaben


Erdbebenanalyse

Bauherrschaft

Metiss AG, 9000 St. Gallen

Objekt

Rundbau Bionstrasse 5, St. Gallen



-
- > Erdbebenanalyse nach SIA 261
 - > Bild: verformter Zustand (300-fach vergrössert)